



PŘÍSTROJOVÉ PŘIPOJOVACÍ SVORKY

AS 10

- Příklad použití




AS 3x16 SNS

- Příklad použití



AS 25

- Příklad použití



Připojovací a napájecí svorky - AS 10

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Konektor	Počet vstupů	Průřez mm ²	Vhodné pro vodiče	Bal./ks
	1000489	AS 10 Si	Kolík	1	10	Cu	10
	1000490	AS 2x10 H	Kolík horní	2	10	Cu	10
	1000491	AS 2x10 D	Kolík dolní	2	10	Cu	10

Připojovací a napájecí svorky - AS 16 (Al/Cu)

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Konektor	Počet vstupů	Průřez mm ²	Vhodné pro vodiče	Bal./ks
	1079501	AS 3x16 SNS	Kolík	3	1,5 - 16	Al / Cu	20

Připojovací a napájecí svorky - AS 25

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Konektor	Počet vstupů	Průřez mm ²	Vhodné pro vodiče	Bal./ks
	1000387	AS 25 GN	Vidlička	1	6 - 25	Cu	30
	1000323	AS 25 SN	Kolík	1	6 - 25	Cu	30
	1000492	AS 25 Gi	Vidlička	1	25	Cu	10
	1000493	AS 25 Si	Kolík	1	25	Cu	10
	1000494	AS 25 Sli/27	Prodloužený kolík	1	25	Cu	10

Připojovací a napájecí svorky - AS 35

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Konektor	Počet vstupů	Průřez mm ²	Vhodné pro vodiče	Bal./ks
	1000390	AS 35 K	Vidlička	1	35	Cu	50
	1000324	AS 35 S	Kolík	1	35	Cu	50
	1000392	AS 35 M/N	Vidlička	1	35	Cu	50
	1000393	AS 35 FS/N	Kolík	1	35	Cu	50
	1000391	AS 35 4/S	Kolík	1	35	Cu	20
	1000304	ES 35-S/G		1	35	Cu	10